


दिनांक 24.08.17 से 25.08.2017 तक जनपद-सन्तकबीर नगर में क्षतिग्रस्त/क्षमतावृद्धि के

सापेक्ष विद्युत वितरण खण्ड द्वारा बदले गये परिवर्तकों की सूचना (क्षमता सहित)

क्रम सं०	तहसील का नाम	11 के०वी० फीडर का नाम	बदले गये परिवर्तक के स्थल का पता	परिवर्तक की क्षमता	डिवीजन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	धनघटा	डांडेगाँव	सेमरी	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
2	खलीलाबाद	बघौली	बरईपार	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
3	धनघटा	इण्डोडच	मटिहना	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
4	धनघटा	धनघटा	बण्डा बाजार	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
5	धनघटा	महुली	चैनपुर	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
6	धनघटा	महुली	अगहिया बन्धुपुर	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
7	खलीलाबाद	साउथवेस्ट	धमरजा	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
8	खलीलाबाद	बसडिला	बसडिला	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
9	खलीलाबाद	हरिहरपुर ग्रामीण	बहरई	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
10	खलीलाबाद	पचपोखरी	पचपोखरी	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	24.08.2017
11	खलीलाबाद	बघौली	बंधगो वेस्ट	100	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	25.08.2017
12	खलीलाबाद	बघौली	बंधगो ईस्ट	100	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	25.08.2017
13	खलीलाबाद	साउथवेस्ट	करौता	10	वि०वि० खण्ड-खलीलाबाद	25.08.2017


 अधिशारी अभियन्ता
 वि०वि० खण्ड - खलीलाबाद
 सन्तकबीर नगर ।